

ПРИЛОЖЕНИЕ П16

ПРИМЕР РАСЧЕТА ТОКОВ КЗ

Пример. Для схемы, приведенной на рис. П16.1, определить максимальные и минимальные значения токов при трехфазном КЗ в точках К1 и К2.




Рисунок П16.1. Расчетная схема




Рисунок П16.2. Схема замещения

Асинхронные двигатели АД1 и АД2.

АОЗ-315М-6УЗ: $P = 132 \text{ кВт}$, $I_{\text{пуск}} / I_{\text{ном}} = 7,0$; $U_{\text{ном}} = 380 \text{ В}$, $I_{\text{ном}} = 238,0 \text{ А}$,

$M_{\text{max}} / M_{\text{ном}} = b_{\text{ном}} = 2,6$; $M_{\text{пуск}} / M_{\text{ном}} = 1,6$; $M_{\text{min}} / M_{\text{ном}} = 0,8$; $\cos \varphi_{\text{ном}} = 0,9$;

$n_c = 1000 \text{ об/мин}$; $\eta = 93,5\%$; $s_{\text{ном}} = 1,7\%$.

1. Исходные данные

Система С: $U_{\text{ср.ВН}} = 10,5 \text{ кВ}$; $I_{\text{откл.ном}} = 11 \text{ кА}$.

Трансформатор Т: ТС = 1600/10,0

$$S_{T.ном} = 1600 \text{ кВ} \cdot \text{А}, U_{ВН} = 10,5 \text{ кВ}; U_{НН} = 0,4 \text{ кВ}, \Delta P_{кз} = 16 \text{ кВт}, u_k = 5,5 \%.$$

Шинопроводы

$$\text{Ш1: ШМА4-3200: } I_{ном} = 3200 \text{ А}, r_{1ш} = 0,01 \text{ мОм/м}; x_{1ш} = 0,05 \text{ мОм/м}, l_1 = 10 \text{ м}.$$

Ш2, Ш3: ШМА4-1600:

$$I_{ном} = 1600 \text{ А}, r_{1ш} = 0,03 \text{ мОм/м}; x_{1ш} = 0,014 \text{ мОм/м}, l_2 = 20 \text{ м}, l_3 = 30 \text{ м}.$$

Ш4, Ш5: ШРА-73У3:

$$I_{ном} = 600 \text{ А}, r_{1ш} = 0,1 \text{ мОм/м}; x_{1ш} = 0,13 \text{ мОм/м}; l_4 = 50 \text{ м}, l_5 = 40 \text{ м}.$$

Кабельные линии

КЛ1, КЛ2, КЛ3: ААШб=3х185:

$$r_{1кб} = 0,208 \text{ мОм/м}; x_{1кб} = 0,055 \text{ мОм/м}; l_1 = 150 \text{ м}, l_2 = l_3 = 20 \text{ м}.$$

Измерительные трансформаторы тока

$$\text{ТА1, ТА2: } I_{ном} = 500 \text{ А}, r_{ТА1} = r_{ТА2} = 0,05 \text{ мОм}, x_{ТА1} = x_{ТА2} = 0,07 \text{ мОм};$$

ТА3, ТА4, ТА5:

$$I_{ном} = 200 \text{ А}, r_{ТА3} = r_{ТА4} = r_{ТА5} = 0,42 \text{ мОм}; x_{ТА3} = x_{ТА4} = x_{ТА5} = 0,67 \text{ мОм}.$$

Активное сопротивление болтовых контактных соединений: $r_k = 0,003 \text{ мОм}, n = 4.$

Автоматические выключатели типа "Электрон"

$$QF1, QF4: I_{ном} = 1000 \text{ А}, r_{кв1} = r_{кв4} = 0,25 \text{ мОм}; x_{кв1} = x_{кв4} = 0,1 \text{ мОм};$$

$$QF2, QF3, Q5, QF6: I_{ном} = 400 \text{ А}, r_{кв2} = r_{кв3} = r_{кв5} = r_{кв6} = 0,65 \text{ мОм},$$

$$x_{кв2} = x_{кв3} = x_{кв5} = x_{кв6} = 0,17 \text{ мОм},$$

$$QF7, QF8, QF9, QF10: I_{ном} = 200 \text{ А}; r_{кв7} = r_{кв8} = r_{кв9} = r_{кв10} = 1,1 \text{ мОм};$$

$$x_{кв7} = x_{кв8} = x_{кв9} = r_{кв10} = 0,5 \text{ мОм}.$$

Синхронный двигатель СД.

СД-12-24-12А:

$$P = 125 \text{ кВт}; U_{ном} = 380 \text{ В}; I_{ном} = 234 \text{ А}, \cos \varphi_{ном} = 0,811,$$

$$I_{пуск} / I_{ном} = 3,5; \frac{M_{пуск}}{M_{ном}} = 1,2; \frac{M_{max}}{M_{ном}} = b_{ном} = 1,8.$$

Комплексная нагрузка КН.

Суммарная активная мощность составляет $P_{\Sigma} = 350 \text{ кВт}, \cos \varphi = 0,8.$ В состав

нагрузки входят асинхронные двигатели (АД), лампы накаливания (ЛН), преобразователи (П) в следующем соотношении:

$$P_{АД} = 175 \text{ кВт}, P_{ЛН} = 35 \text{ кВт}, P_{П} = 140 \text{ кВт}.$$

2. Расчет параметров схемы замещения (рис. П16.2)

2.1 Параметры схемы замещения прямой последовательности

$$\text{Сопротивление системы } (x_c) \text{ составит: } x_c = \frac{(400)^2 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 11 \cdot 10,5} = 0,8 \text{ мОм}.$$

Активное (r_T) и индуктивное (x_T) сопротивления трансформаторов составят:

$$r_T = \frac{16 \cdot 0,4^2}{(1600)^2} \cdot 10^6 = 1,0 \text{ мОм}; X_T = \sqrt{5,5^2 - \left(\frac{100 \cdot 16}{1600}\right)^2} \cdot \frac{0,4^2}{1600} \cdot 10^4 = 5,4 \text{ мОм}.$$

Активное и индуктивное сопротивления шинпроводов.

$$\text{Ш1: } r_{ш1} = 0,01 \cdot 10 = 0,1 \text{ мОм}; x_{ш1} = 0,005 \cdot 10 = 0,05 \text{ мОм};$$

$$\text{Ш2: } r_{ш2} = 0,03 \cdot 20 = 0,6 \text{ мОм}; x_{ш2} = 0,014 \cdot 20 = 0,28 \text{ мОм};$$

$$\text{Ш3: } r_{ш3} = 0,03 \cdot 30 = 0,9 \text{ мОм}; x_{ш3} = 0,014 \cdot 30 = 0,42 \text{ мОм};$$

$$\text{Ш4: } r_{ш4} = 0,1 \cdot 50 = 5,0 \text{ мОм}; x_{ш4} = 0,13 \cdot 50 = 6,5 \text{ мОм};$$

$$\text{Ш5: } r_{ш5} = 0,1 \cdot 40 = 4,0 \text{ мОм}; x_{ш5} = 0,13 \cdot 40 = 5,2 \text{ мОм};$$

Активное и индуктивное сопротивления кабельных линий:

$$\text{КЛ1: } r_{1кб1} = 0,208 \cdot 150 = 31,2 \text{ мОм}; x_{1кб1} = 0,055 \cdot 150 = 8,25 \text{ мОм};$$

$$\text{КЛ2, КЛ3: } r_{1кб2} = r_{1кб3} = 0,208 \cdot 20 = 4,16 \text{ мОм}; x_{1кб2} = x_{1кб3} = 0,055 \cdot 20 = 1,1 \text{ мОм}.$$

Расчет параметров АД1 и АД2:

Принимаем

$$P_{мх} = 0,02 \cdot P_{ном}; r_1 = s_{ном} \cdot Z_{*АД ном} = 0,017 \cdot Z_{*АД ном}, \text{ получаем:}$$

$$r_2^0 = \frac{0,36 \cdot 1,6 \cdot (132 \cdot 1,02)}{7,0^2 \cdot 200,5^2 \cdot (1 - 0,017)} \cdot 10^6 = 40 \text{ мОм};$$

$$r_1 = \frac{s_{ном} \cdot U_{ном}^2 \cos \varphi_{ном}}{100 \cdot P_{ном}} = \frac{1,7}{100} \cdot \frac{0,38^2 \cdot 0,9 \cdot 10^6}{132} = 16,74 \text{ мОм};$$

$$Z_{АД}'' = \frac{U_{ном}}{\sqrt{3} \cdot I_{*пуск} \cdot I_{ном}} = \frac{380 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 7 \cdot 238,5} = 132 \text{ мОм};$$

$$r_{АД} = 16,74 + 0,96 \cdot 40 = 55,14 \text{ мОм}; X_{АД}'' = \sqrt{132^2 - 55,14^2} = 119,9 \text{ мОм};$$

$$T_p = \frac{11,9 + 3,09}{314 \cdot 40} = 0,01 \text{ с}; T_a = \frac{119,9 + 3,09}{314(16,74 + 6,76)} = 0,02 \text{ с};$$

$$E_{ф.СД}'' = \sqrt{(220 \cdot 0,9 - 238,6 \cdot 0,55)^2 + (220 \cdot 0,44 - 238,6 \cdot 0,145)^2} = 195 \text{ В}.$$

Расчет параметров СД:

$$x_{d ном} = 0,15; r_{СД} = 0,15 \cdot x_d'';$$

$$Z_{СД.ном} = \frac{0,382 \cdot 10^6}{125} = 936,9 \text{ мОм}; X_d'' = 140,53 \text{ мОм}; r_{СД} = 21 \text{ мОм};$$

$$E_{ф.СД}'' = \sqrt{(220 - 234 \cdot 0,14 \cdot 0,585)^2 + (234 \cdot 0,021 \cdot 0,811)^2} = 239,2 \text{ В}.$$

Расчет параметров комплексной нагрузки НГ.

Параметры комплексной нагрузки определяют по кривым рис. П12.2 приложения 12

при этом

$$P_{*АД} = \frac{175}{350} = 0,5; P_{*ЛН} = \frac{35}{350} = 0,1; P_{*П} = \frac{140}{350} = 0,4;$$

$$Z_{*1НГ} = 0,3; Z_{*2НГ} = 0,35; E_{*НГ}'' = 0,75 \text{ или в именованных единицах};$$

$$Z_{1НГ} = 0,3 \frac{380 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 630} = 104 \text{ мОм}; Z_{2НГ} = 121 \text{ мОм}; E_{НГ}'' = 285 \text{ В}.$$

3. Расчет токов трехфазного КЗ

3.1. Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К1 без учета влияния электродвигателей комплексной нагрузки

$$r_{1\Sigma} = r_T + r_{Ш1} + r_K = 1,0 + 0,1 + 0,012 = 1,11 \text{ мОм};$$

$$X_{1\Sigma} = X_C + X_T + X_{Ш1} = 0,799 + 5,4 + 0,5 = 6,25 \text{ мОм};$$

$$r_{1\Sigma}'' = r_{1\Sigma} + r_D = 1,11 + 4 = 5,11 \text{ мОм};$$

$$I_{\text{но.К1 max}} = \frac{400}{\sqrt{3}\sqrt{1,11^2 + 6,25^2}} = 33,38 \text{ кА}; \quad I_{\text{но.К1 min}} = \frac{100}{\sqrt{3}\sqrt{5,11^2 + 6,25^2}} = 28,6 \text{ кА};$$

$$i_{\text{уд.К1 max}} = \sqrt{2} \cdot 36,38 \cdot 1,55 = 79,75 \text{ кА}; \quad i_{\text{уд.К1 min}} = \sqrt{2} \cdot 28,6 \cdot 1,10 = 44,9 \text{ кА};$$

$$i_{a0 \text{ max}} = 54,45 \text{ кА}; \quad i_{a0 \text{ min}} = 40,45 \text{ кА}.$$

3.2. Необходимость учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки на ток при металлическом КЗ в точке К1 показывает, что $I_{\Sigma \text{ АД}} = 2 \cdot I_{\text{АД ном}} = 2 \cdot 238 = 476 \text{ А}$ больше, чем $0,01/I_{\text{но.К1 max}} = 0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А}$, поэтому асинхронные двигатели следует учитывать.

$I_{\text{СД ном}} = 234 \text{ А}$ меньше, чем $0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А}$, поэтому синхронный двигатель не следует учитывать. $I_{\text{КН}} = \frac{350 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,8} = 630 \text{ А}$ больше, чем $0,01 \cdot 36380 = 363,8 \text{ А}$, поэтому влияние

комплексной нагрузки следует учитывать.

Таким образом, при расчете суммарного тока КЗ в точке К1 следует учитывать влияние асинхронных двигателей и комплексной нагрузки. Такой же вывод следует и при условии учета электрической дуги.

Расчет составляющей тока КЗ в точке К1 от комплексной нагрузки.

$$r_{1\Sigma} = r_{\text{кв1}} + r_{\text{ТА1}} + r_{\text{Ш4}} + r_{\text{кв4}} + r_K = 0,25 + 0,05 + 5,0 + 0,25 + 0,0126 = 5,56 \text{ мОм};$$

$$X_{1\Sigma} = X_{\text{кв1}} + X_{\text{ТА1}} + X_{\text{Ш4}} + X_{\text{кв4}} = 0,1 + 0,07 + 6,5 + 0,1 = 6,77 \text{ мОм};$$

$$r_{1\Sigma}'' = r_{1\Sigma} + r_D = 5,56 + 4 = 9,56 \text{ мОм};$$

$$I_{\text{П0 НГ max}} = \frac{285}{\sqrt{3}\sqrt{(104 \cdot 0,8 + 5,56)^2 + (104 \cdot 0,6 + 6,77)^2}} = 1,46 \text{ кА};$$

$$i_{a0 \text{ НГ max}} = \sqrt{2} \cdot 1,46 = 2,06 \text{ кА}; \quad i_{\text{уд НГ max}} = \sqrt{2} \cdot 1,0 \cdot 1,46 = 2,06 \text{ кА};$$

$$I_{\text{П0 НГ min}} = \frac{285}{\sqrt{3}\sqrt{(104 \cdot 0,8 + 9,56)^2 + (104 \cdot 0,6 + 6,77)^2}} = 1,42 \text{ мОм};$$

$$i_{a0 \text{ НГ min}} = \sqrt{2} \cdot 1,42 = 2,0 \text{ кА}; \quad i_{\text{уд НГ min}} = \sqrt{2} \cdot 1,42 \cdot 1,0 = 2,00 \text{ кА}.$$

Расчет составляющей тока КЗ в точке К1 от асинхронных двигателей:

$$r_{1\Sigma} = \frac{1}{2} (r_{\text{АД1}} + r_{\text{кв9}} + r_{\text{кб2}} + r_{\text{ТА4}} + r_{\text{кв7}}) + r_{\text{кв5}} + r_{\text{Ш5}} + r_{\text{ТА2}} + r_{\text{кв2}} + r_{\text{Ш2}} + r_K,$$

$$r_{1\Sigma} = \frac{1}{2} (55,14 + 1,1 + 4,16 + 0,67 + 1,1) + 0,65 + 4,0 + 0,05 + 0,65 + 0,6 + 0,12 = 37,16 \text{ мОм};$$

$$X_{1\Sigma}'' = \frac{1}{2} (X_{\text{АД}}'' + X_{\text{кв9}} + X_{\text{кб2}} + X_{\text{ТА4}} + X_{\text{кв7}}) + X_{\text{кв5}} + X_{\text{Ш5}} + X_{\text{ТА2}} + X_{\text{кв2}} + X_{\text{Ш2}} =$$

$$= \frac{1}{2} (145,9 + 0,5 + 1,1 + 0,67 + 0,5) + 0,17 + 5,2 + 0,07 + 0,17 + 0,28 = 80,23 \text{ мОм};$$

$$I_{\text{П0 АД max}} = \frac{195}{\sqrt{37,16^2 + 80,23^2}} = 2,21 \text{ кА};$$

$$i_{\text{а0 АД max}} = \sqrt{2} \cdot 2,24 = 3,12 \text{ кА};$$

$$i_{\text{уд АД max}} = \sqrt{2} \cdot 3,12 \left(e^{-0,01/0,01} + e^{-0,01/0,02} \right) = 3,84 \text{ кА};$$

$$I_{\text{П0 АД min}} = \frac{195}{\sqrt{(37,16 + 4)^2 + 80,23^2}} = 2,16 \text{ кА};$$

$$i_{\text{а0 АД min}} = \sqrt{2} \cdot 2,16 = 3,05 \text{ кА}; \quad i_{\text{уд АД min}} = 3,05 \text{ кА};$$

3.3. Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К2 без учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки

$$r_{1\Sigma} = r_T + r_{\text{Ш1}} + r_{\text{Ш2}} + r_{\text{Ш3}} + r_K + r_{\text{ТАЗ}} + r_{1\text{кб1}} + r_{\text{кв3}} =$$

$$= 1,0 + 0,1 + 0,6 + 0,9 + 0,012 + 0,42 + 31,2 + 0,65 = 34,88 \text{ мОм};$$

$$X_{1\Sigma} = X_c + X_T + X_{\text{Ш1}} + X_{\text{Ш2}} + X_{\text{Ш3}} + X_{\text{ТАЗ}} + X_{1\text{кб1}} + X_{\text{кв3}} =$$

$$= 0,8 + 5,4 + 0,05 + 0,7 + 0,67 + 8,25 + 0,17 = 16,04 \text{ мОм};$$

$$I_{\text{П0 К2 max}} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{34,88^2 + 16,04^2}} = 6,02 \text{ кА};$$

$$i_{\text{уд.К2 max}} = \sqrt{2} \cdot 6,02 \cdot 1,0 = 8,50 \text{ кА}; \quad i_{\text{а0 К2 max}} = 8,50 \text{ кА}.$$

При определении минимального значения тока следует учесть влияние электрической дуги и увеличение активного сопротивления кабеля вследствие нагревания его током КЗ:

$$r_{1\Sigma}' = r_{1\Sigma} + r_d + r_{1\text{кб1}} (C_9 - 1),$$

где r_d - сопротивление дуги, определяемое в соответствии с рис. 15.3 приложения 15, при этом $l_{\text{КБ1\Sigma}} = 158 \text{ м}$ (см. приложение П15); C_9 - коэффициент, определяемый для $t_{\text{отк}} = 0,6 \text{ с}$ в соответствии с рис. 15.3 приложения 15.

$$r_{1\Sigma}' = 34,88 + 16,3 + 31,2 \cdot (1,05 - 1) = 52,74 \text{ мОм};$$

$$I_{\text{П0 К2 min}} = \frac{400}{\sqrt{3} \sqrt{52,74^2 + 16,04^2}} = 4,19 \text{ кА};$$

$$i_{\text{уд.К2 min}} = \sqrt{2} \cdot 4,19 \cdot 1,0 = 5,93 \text{ кА}; \quad i_{\text{а0 К2 min}} = 5,93 \text{ кА};$$

Таблица П16.1. Результаты расчета токов КЗ к примеру

| Точка КЗ | Вид КЗ | Составляющие тока КЗ по ветвям | Максимальное значение, тока КЗ, кА | | | Минимальное значение тока КЗ, кА | | |
|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | $I_{\text{П0}}$ | $i_{\text{а0}}$ | $i_{\text{уд}}$ | $I_{\text{П0}}$ | $i_{\text{а0}}$ | $i_{\text{уд}}$ |
| К1 | К ⁽³⁾ | Т | 36,38 | 54,45 | 79,75 | 28,6 | 40,45 | 44,9 |
| К1 | К ⁽³⁾ | НГ | 1,46 | 2,06 | 2,06 | 1,42 | 2,0 | 2,0 |
| К1 | К ⁽³⁾ | АД | 2,21 | 3,12 | 3,84 | 2,16 | 3,05 | 3,05 |
| К1 | К ⁽³⁾ | К1 | 40,24 | 59,9 | 85,65 | 32,37 | 45,76 | 50,68 |
| К2 | К ⁽³⁾ | Т | 6,02 | 8,5 | 8,5 | 4,19 | 5,93 | 5,93 |

ПРИЛОЖЕНИЕ П17

МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

Магнитные пускатели предназначены для дистанционного управления электродвигателями и другими электроустановками. Они обеспечивают нулевую защиту, т.е. при исчезновении напряжения или его снижении до 50 – 60 % от номинального катушка не удерживает магнитную систему пускателя, и силовые контакты размыкаются. При восстановлении напряжения токоприемник остается отключенным. Это исключает возможность аварий, связанных с самопроизвольным пуском электродвигателя или другой электроустановки. Пускатели с тепловыми реле осуществляют также защиту электроустановки от длительных перегрузок.

Наибольшее распространение получили магнитные пускатели серий ПМЕ и ПАЕ. Пускатели серии ПМЕ могут быть использованы для управления электродвигателями мощностью от 0,27 до 10 кВт, а пускатели серии ПАЕ - для управления электродвигателями и другими электроустановками мощностью от 4 до 75 кВт.

Изготавливаются эти серии в открытом, защищенном, пылеводозащищенном и пылебрызгонепроницаемом исполнении на напряжение 220 и 380 В. Они могут быть реверсивными и нереверсивными. Реверсивные пускатели наряду с пуском, остановом и защитой электродвигателя изменяют направление его вращения.

В магнитные пускатели встраиваются тепловые реле ТРН (двухполюсные) и ТРП (однополюсные). Они срабатывают под влиянием протекающего по ним тока перегрузки электродвигателя и отключают его от сети.

В каждый пускатель серии ПМЕ встраивается по одному двухфазному реле типа ТРН. В магнитный пускатель ПАЕ (нереверсивный и реверсивный) третьей величины встраивается по одному двухфазному реле ТРН, а в пускатели 4, 5 и 6 величин — по два тепловых реле типа ТРП. Катушка пускателя обеспечивает надежную работу при напряжении от 85 до 105 % номинального.

Маркировка магнитных пускателей расшифровывается следующим образом: первая цифра после сочетания букв, указывающих тип пускателя, обозначает величину (1; 2; 3; 4; 5; 6); вторая - исполнение по роду защиты от окружающей среды (1 - открытое исполнение; 2 - защищенное; 3 — пылезащищенное; 4 — пылебрызгонепроницаемое); третья - исполнение (1 - нереверсивный без тепловой защиты; 2 - нереверсивный с тепловой защитой; 3 - реверсивный без тепловой защиты; 4 - реверсивный с тепловой защитой).

Устройство магнитного пускателя

Основными элементами магнитного пускателя (рис. П17.1) являются электромагнитная система 5 и 6, главные контакты 2 и 3, блок-контакты и дугогасительная камера 8. Электромагнитная система представляет собой разъемный магнитопровод, на среднем керне которого размещена катушка. Для уменьшения нагрева, вызываемого вихревыми токами, магнитопровод набран из отдельных, изолированных друг от друга пластин электротехнической стали. Неподвижную часть магнитопровода 5 называют сердечником, подвижную часть 6 — якорем. Якорь механически соединен с контактами 2. При включении электрический ток проходит по катушке, создает магнитное поле, которое притягивает якорь к сердечнику 5 и тем самым замыкает контакты 2 и 3 пускателя; при отключении якорь под действием возвратных пружин 7 (а в некоторых типах магнитных пускателей под действием собственного веса) отходит от сердечника и контакты размыкаются. Катушка магнитного пускателя питается однофазным переменным током. Вследствие этого магнитный поток в течение периода дважды изменяет свое направление, достигая максимального значения и снижаясь до нуля. Это вызывает вибрацию и гудение магнитной системы. Для ослабления этих явлений на торцевой части сердечника магнитного пускателя закладывается медный короткозамкнутый виток, который охватывает обычно около 1/3 площади его сечения.

Тепловое реле

Тепловое реле в магнитных пускателях устанавливают для защиты электродвигателя от перегрузок.

Тепловое реле (рис. П17.2) состоит из четырех основных элементов: нагревателя 1 включаемого последовательно в защищаемую от перегрузки цепь; биметаллической пластинки 2 из двух спрессованных металлических пластинок с различными коэффициентами линейного расширения; системы 3-7 рычагов и пружин; контактов 8 и 9.




Рис. П17.1. Магнитный пускатель ПМЕ.

1 - основание; 2 - подвижный контактный мост; 3 - неподвижный контакт; 4 - присоединительный зажим; 5 - сердечник; 6 - якорь; 7 - возвратная пружина; 8 - дугогасительная камера.




Рис. П17.2. Схема теплового реле.

1 - нагреватель; 2 - биметаллическая пластинка; 3 - регулировочный винт; 4 - защелка; 5 - рычаг; 6 - пружина; 7 - кнопка возврата; 8 - подвижный контакт; 9 - неподвижный контакт; 10 - вывод нагревателя.

Когда через нагревательный элемент 1 проходит ток, превышающий номинальный ток электродвигателя, выделяется такое количество тепла, что незакрепленный (на рисунке левый) конец биметаллической пластинки 2 изгибается в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения (то есть опускается), нажимает на регулировочный винт 3 и выводит защелку 4 из зацепления. В этот момент под действием пружины 6 верхний конец рычага 5 поднимется, разомкнет контакты 8 и 9 и разорвет цепь управления магнитного пускателя. Кнопка 7 служит для ручного возврата рычага 5 в исходное положение после срабатывания реле.

Из вышесказанного следует, что работа теплового реле основана на изгибании биметаллической пластинки под действием тепла выделяемого в нагревательном элементе. Но эта же пластинка будет изгибаться и под действием тепла окружающего воздуха. Таким образом, в жаркие дни реле будет срабатывать быстрее, чем в холодные. Для устранения этого явления в реле применена температурная компенсация, сущность которой заключается в том, что изгибанию биметаллической пластинки от изменения температуры окружающего воздуха соответствует противоположное по направлению изгибание пластинки компенсатора. Пластинка компенсатора тоже представляет собой биметаллическую пластинку, но с обратным по отношению к основной биметаллической пластинке прогибом.

В магнитные пускатели типа ПМЕ-100, ПМЕ-200 и в магнитные пускатели ПМЕ-300 встраивают тепловые реле ТРН (рис. П17.3). Эти реле двухфазные, с температурной компенсацией, с ручным возвратом. Нагрев биметалла косвенный, нагреватели сменные с номинальным током до 40 А.

Температурный компенсатор выполнен из биметалла с обратным прогибом по отношению к основному термоэлементу. При установившейся температуре между компенсатором и защелкой устанавливается определенный зазор. Изменение величины этого зазора путем поворота эксцентрика (регулятора уставки), т.е. удаление или приближение защелки, изменяет ус-

тавку р
ка нагр
тока на
положе
вателя.

реле из
нии ре

+60°C

±5°C

ивше
ном 1,
П17.5.

ПАЕ
пласт
личес
возмс
ны по
5,5%

тавку реле. Каждое деление регулятора уставки соответствует 5 % величины номинального тока нагревателя. При уставке регулятора в положение «0» ток уставки реле равен номинальному току нагревателя. При уставке регулятора в положение «-5» ток уставки уменьшается на 25%, в положение «+5» - увеличивается на 25 % по отношению к величине номинального тока нагревателя.

Время срабатывания реле при температуре окружающего воздуха $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и нагреве реле из холодного состояния шестикратным номинальным током уставки при любом положении регулятора уставки должно быть в следующих пределах:

3 - 15 с — для реле ТРН-10А;

6 - 25 с — для реле типов ТРН-10; ТРН-25 и ТРН-40.




Рис. П17.3. Конструкция теплового реле ТРН-10:

1, 2, 3, 4, 6 — винты; 5 — крышка; 7 — нагревательный элемент; 8 — пластмассовая крышка
9 — шток; 10 — контактный мостик.

Время ручного возврата реле в пределах температуры окружающего воздуха от -40 до $+60^\circ\text{C}$ должно быть не более 2 мин.

При установке реле в рабочее положение при температуре окружающего воздуха $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и обтекании обоих полюсов номинальным током реле не должно срабатывать в установленном тепловом состоянии и должно срабатывать в течение не более 20 мин при токе, равном 1,2 номинального тока уставки. Защитные характеристики реле приведены на рис. П17.4 и П17.5.

Однофазные тепловые реле ТРП-60 и ТРП-150 (рис. П17.6), встраиваемые в пускатели ПАЕ четвертой, пятой и шестой величин, имеют комбинированный нагрев биметаллической пластинки (одна часть тока проходит через нагревательный элемент, другая — через биметаллическую пластинку). При одном нагревателе, рассчитанном на ток нулевой уставки, имеется возможность регулировать ток уставки в пределах $\pm 25\%$. Реле имеет шкалу, на которой нанесены по пять делений по обе стороны от нуля. Цена деления 5% для открытого исполнения и 5,5% для защищенного.




Рис. П17.4. Защитные характеристики реле ТРН-25 и ТРН-40 1-зона защитных характеристик при срабатывании реле из холодного состояния; 2-зона защитных характеристик при срабатывании реле из горячего состояния (после прогрева)




Рис. П17.5. Защитные характеристики реле ТРН-25 и ТРН-40. 1-зона защитных характеристик при срабатывании реле из холодного состояния; 2-зона защитных характеристик при срабатывании реле из горячего состояния (после прогрева)




Рис. П17.6. Тепловые реле типа ТРП.

1 — биметаллическая пластинка; 2 — упор самовозврата; 3 — держатель подвижного контакта; 4 — пружина; 5 — подвижный контакт; 6 — неподвижный контакт; 7 — сменный нагреватель; 8 — регулятор тока уставки; 9 — кнопка ручного возврата

В тепловом реле ТРП предусмотрены два исполнения по возврату: ручной возврат с гарантированным отсутствием самовозврата контактной группы и самовозврат с ускорением возврата вручную. Реле не срабатывает при длительном обтекании током, равном току уставки; срабатывает в течение 20 мин после увеличения тока по сравнению с током уставки на 20%. Реле нормально работает при токах, не превышающих 15-кратного значения. Реле допускает нагрузку 18-кратным номинальным током теплового элемента в течение 1 с или до срабатывания реле, если оно произойдет за время меньше 1 с.

Для защиты реле ТРП-60 и ТРП-150 от токов короткого замыкания достаточно, чтобы номинальный ток, плавкой вставки предохранителя, включенного последовательно с тепловым элементом защищаемого реле, превышал номинальный ток теплового элемента не более чем в 4—5 раз.

Величина
пускателя

0

I

II

III

IV

V

VI

Величина
пускателя

0

I

II

III

IV

V

VI

теле
усл

Параметры магнитных пускателей

Магнитные пускатели серии ПМЕ и ПАЕ

| Величина пускателя | Обозначение типа в зависимости от исполнения оболочки и пускателя | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| | IP00 | | IP30 | | IP52 | | | |
| | Без кнопок «Пуск» и «Стоп» | | | | С кнопками нереверсивное | Без кнопок «Пуск» и «Стоп» | | С кнопками нереверсивное |
| | нереверсивные | реверсивные | нереверсивные | реверсивные | | нереверсивные | реверсивные | |
| 0 | ПМЕ-011 | - | ПМЕ-021 | - | - | - | - | - |
| | ПМЕ-012 | - | ПМЕ-022 | - | - | - | - | - |
| | ПМЕ-041 | - | ПМЕ-051 | - | - | - | - | - |
| | ПМЕ-042 | - | ПМЕ-052 | - | - | - | - | - |
| | ПМЕ-071 | ПМЕ-073 | ПМЕ-081 | ПМЕ-083 | - | - | - | - |
| | ПМЕ-072 | ПМЕ-074 | ПМЕ-082 | ПМЕ-084 | - | - | - | - |
| I | ПМЕ-111 | ПМЕ-113 | ПМЕ-121 | ПМЕ-123 | - | - | - | - |
| | ПМЕ-112 | ПМЕ-114 | ПМЕ-122 | ПМЕ-124 | - | - | - | - |
| II | ПМЕ-211 | ПМЕ-213 | ПМЕ-221 | ПМЕ-223 | - | - | - | - |
| | ПМЕ-212 | ПМЕ-214 | ПМЕ-222 | ПМЕ-224 | - | - | - | - |
| III | ПАЕ-311 | ПАЕ-313 | ПАЕ-321 | ПАЕ-323 | ПАЕ-325 | ПАЕ-331 | ПАЕ-333 | ПАЕ-335 |
| | ПАЕ-312 | ПАЕ-314 | ПАЕ-322 | ПАЕ-324 | ПАЕ-326 | ПАЕ-332 | ПАЕ-334 | ПАЕ-336 |
| IV | ПАЕ-411 | ПАЕ-413 | ПАЕ-421 | ПАЕ-423 | ПАЕ-425 | ПАЕ-431 | ПАЕ-433 | ПАЕ-435 |
| | ПАЕ-412 | ПАЕ-414 | ПАЕ-422 | ПАЕ-424 | ПАЕ-426 | ПАЕ-432 | ПАЕ-434 | ПАЕ-436 |
| V | ПАЕ-511 | ПАЕ-513 | ПАЕ-521 | ПАЕ-523 | ПАЕ-525 | ПАЕ-531 | ПАЕ-533 | ПАЕ-535 |
| | ПАЕ-512 | ПАЕ-514 | ПАЕ-522 | ПАЕ-524 | ПАЕ-526 | ПАЕ-532 | ПАЕ-534 | ПАЕ-536 |
| VI | ПАЕ-611 | ПАЕ-613 | ПАЕ-621 | ПАЕ-623 | - | ПАЕ-631 | ПАЕ-633 | - |
| | ПАЕ-612 | ПАЕ-614 | ПАЕ-622 | ПАЕ-624 | - | ПАЕ-632 | ПАЕ-634 | - |

Продолжение таблицы

| Величина пускателя | Обозначение типа в зависимости от исполнения оболочки и пускателя | | | Тепловое реле | Номинальный ток пускателя А, при напряжении, В | | | Мощность, кВт, управляемого электродвигателя при напряжении, В | | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------------------|---------------|--|-----|-----|--|------|-----|-----|------|
| | IP64 | | | | До 380 | 500 | 36 | 127 | 220 | 380 | 500 | |
| | Без кнопок «Пуск» и «Стоп» | | С кнопками нереверсивное | | | | | | | | | IP00 |
| | нереверсивное | реверсивное | | | | | | | | | | |
| 0 | ПМЕ-031 | - | - | - | 3 | 3 | 1,5 | - | 0,27 | 0,6 | 1,1 | 0 |
| | ПМЕ-032 | - | - | ТРН-10А | | | | | | | | |
| | ПМЕ-061 | - | - | - | | | | | | | | |
| | ПМЕ-062 | - | - | ТРН-10А | | | | | | | | |
| | ПМЕ-091 | ПМЕ-093 | - | - | | | | | | | | |
| | ПМЕ-092 | ПМЕ-094 | - | ТРН-10А | | | | | | | | |
| I | ПМЕ-131 | ПМЕ-133 | - | - | 10 | 10 | 6 | 0,27 | 1,1 | 2,2 | 4 | 4 |
| | ПМЕ-132 | ПМЕ-134 | - | ТРН10 | | | | | | | | |
| II | ПМЕ-231 | ПМЕ-233 | - | - | 25 | 23 | 14 | 0,8 | 3 | 5,5 | 10 | 1 |
| | ПМЕ-232 | ПМЕ-234 | - | ТРН-25 | | | | | | | | |
| III | ПАЕ-341 | ПАЕ-343 | ПАЕ-345 | - | 40 | 36 | 26 | 1,5 | 4 | 10 | 17 | 1 |
| | ПАЕ-342 | ПАЕ-344 | ПАЕ-346 | ТРН-40 | | | | | | | | |
| IV | ПАЕ-441 | ПАЕ-443 | ПАЕ-445 | - | 63 | 60 | 35 | 2,2 | 10 | 17 | 30 | 2 |
| | ПАЕ-442 | ПАЕ-444 | ПАЕ-446 | ТРН-60 | | | | | | | | |
| V | ПАЕ-541 | ПАЕ-543 | ПАЕ-545 | - | 110 | 106 | 61 | 4,0 | 17 | 30 | 55 | 4 |
| | ПАЕ-542 | ПАЕ-544 | ПАЕ-546 | ТРН-150 | | | | | | | | |
| VI | ПАЕ-641 | ПАЕ-643 | - | - | 146 | 140 | 80 | 5,0 | 22 | 40 | 75 | 5 |
| | ПАЕ-642 | ПАЕ-644 | - | ТРН-150 | | | | | | | | |

Примечания. 1. Номинальный ток пускателя – длительно допустимый ток наибольшего из электродвигателей, который может управляться данным пускателем. Ток ограничен условиями нагрева контактов, а для 500 В и условиями коммутации тока. 2. Пускатели выпускаются в следующем сочетании контактов вспомогательной цепи: - величина 0 нереверсивный – 1з или 1з + 2р; то же, реверсивный 1з + 4р;

ТРН-25 и
сработы-
щитных
какого со-

ат с га-
нем воз-
ставки;
на 20%.
пускает
сбыва-
чтобы
шловым
е чем в

- величины I и II нереверсивные – 2з или 2з + 2р; то же, реверсивные – 2з + 2р;
- величины III, IV, V, VI нереверсивные и реверсивные – 1з + 1р или 2з + 2р или 3з + 3р или 3з + 4р или 4з + 2р.

Данные тепловых реле, встроенных в пускатели серии ПМЕ и ПАЕ

| Тип пускателя | Тип теплового реле | Номинальный ток теплового элемента или маркировка сменного нагревателя, А |
|---------------|--------------------|---|
| МПЕ-000 | ТРН-10А | 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2 |
| ПМЕ-100 | ТРН-10 | 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10 |
| ПМЕ-200 | ТРН-25 | 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 |
| ПАЕ-300 | ТРН-40 | 12,5; 16; 20; 25; 32; 40 |
| ПАЕ-400 | ТРП-60 | 20; 25; 30; 40; 50; 60 |
| ПАЕ-500 | ТРП-150 | 50; 60; 80; 100; 120 |
| ПАЕ-600 | ТРП-150 | 100; 120; 160 |

Примечания.

1. Номинальные токи указаны для случая, когда регулятор уставки находится в положении «0» и реле установлено открыто на панели при температуре окружающего воздуха 20°C – для реле ТРН и 40°C – для реле ТРП.

2. При встройке реле ТРН в пускатель с оболочкой любого исполнения и температуре окружающего воздуха 20°C снижение номинальных токов не требуется. То же не требуется для ТРП-20 – 60А включительно в пускателе с защитной оболочкой IP00 при температуре воздуха до 40°C включительно. Требуется снижение номинальных токов при температуре воздуха 40°C : для ТРП-150 на ток 80-150 А в пускателях с защитной оболочкой IP00 – примерно на 6%, а для ТРП 20-150 А в пускателях с защитами оболочек IP30; IP52 и IP64 – примерно на 10-20%. Для других температур сред, окружающих пускатель, номинальные токи должны определяться по согласованию с заводом-изготовителем.

3. Уставки номинального тока тепловых реле регулируются в пределах: ТРН-10А – 0,8 – 1,25; ТРН-10; ТРН-25 и ТРН-40 – 0,75 – 1,3; ТРП-60 и ТРП-150 – 0,75 – 1,25. Не следует допускать уставки, превышающие номинальные токи пускателя или встроенного в него теплового реле.

Ток, потребляемый катушками пускателей серии ПМЕ и ПАЕ в притянутом состоянии якоря

| Пускатель | Тип | Величина | I_H, A , при номинальном напряжении, В | | | |
|-----------|-----|----------|---|-------|-------|--------|
| | | | 127 | 220 | 380 | 500 |
| ПМЕ | 0 | | 0,1 | 0,5 | 0,04 | - |
| | I | | 0,14 | - | - | - |
| | II | | 0,24 | 0,14 | 0,08 | 0,062 |
| ПАЕ | III | | 0,255 | 0,13 | 0,087 | 0,0665 |
| | IV | | 0,485 | 0,28 | 0,16 | 0,12 |
| | V | | 0,595 | 0,355 | 0,215 | 0,16 |
| | VI | | 0,895 | 0,515 | 0,29 | 0,22 |

Примечание. В таблице указаны максимальные значения установившихся токов: пусковой ток не превышает установившегося более чем в 6-8 раз у ПМЕ и в 10 раз у ПАЕ.

Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-000 для частоты 50 Гц

| U_H катушки, В | 36 | 127 | 220 | 380 |
|---------------------|------|------|------|------|
| Диаметр провода, мм | 0,31 | 0,16 | 0,12 | 0,09 |
| Число витков | 800 | 3000 | 5300 | 9000 |

Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-100 для частоты 50 Гц

| U_H , катушки, В | 36 | 127 | 220 | 380 | 500 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Диаметр провода, мм | 0,38 | 0,2 | 0,15 | 0,11 | 0,1 |
| Число витков | 660 | 2400 | 4150 | 7170 | 9430 |

Номинал

провод

Напряж
катуш

36

110

127

220

380

500

№

Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-200 для частоты 50 Гц

| Номинальное напряжение катушки, В | Диаметр провода катушки, мм | | Число витков в катушке | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|--------|
| | Вариант | | Вариант | |
| | первый | второй | первый | второй |
| 36 | 0,57 | 0,67 | 442 | 426 |
| 110 | 0,33 | 0,38 | 1350 | 1300 |
| 127 | 0,31 | 0,35 | 1560 | 1500 |
| 220 | 0,23 | 0,27 | 2700 | 2600 |
| 380 | 0,18 | 0,20 | 4660 | 4500 |
| 500 | - | 0,18 | - | 5900 |

Примечание. Катушки первого варианта наматываются проводом ПЭТВ, а катушки второго варианта – проводом марки ПЭВ-2.

Обмоточные данные катушек пускателей ПАЕ для частоты 50 Гц

| Напряжение катушки, В | 3-я величина пускателя | | 4-я величина пускателя | | 5-я величина пускателя | | 6-я величина пускателя | |
|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | диаметр провода, мм | число витков |
| | | | | | | | | |
| 36 | 0,62 | 350 | 0,90 | 260 | 1,20 | 198 | 1,56 | 147 |
| 110 | 0,38 | 1070 | 0,47 | 800 | 0,69 | 605 | 0,83 | 445 |
| 127 | 0,35 | 1230 | 0,47 | 920 | 0,64 | 700 | 0,83 | 516 |
| 220 | 0,27 | 2130 | 0,35 | 1600 | 0,49 | 1200 | 0,62 | 890 |
| 380 | 0,2 | 3680 | 0,27 | 2760 | 0,35 | 2070 | 0,47 | 1540 |
| 500 | 0,17 | 4850 | 0,23 | 3640 | 0,31 | 2730 | 0,41 | 2020 |

Пускатели магнитные серии ПМ 12-010 (аналог ПМЕ-100 и ПМЛ-1000)

Номинальный ток: 10А.

Напряжение катушек: 110, 220, 380В; 50 Гц.

| № п/п | Тип | Исполнение |
|-------|-------------|--|
| 1. | ПМ12-010100 | Открытый, нереверсивный, без теплового реле, 3з + 2р, 1Р00 |
| 2. | ПМ12-010200 | Нереверсивный, с тепловым реле, 3з + 2р, 1Р00 |
| 3. | ПМ12-010500 | Реверсивный, без теплового реле, 1Р00 |
| 4. | ПМ12-010600 | Реверсивный, с тепловым, реле 1Р00 |
| 5. | ПМ12-010150 | Нереверсивный, без реле, 1Р20 |
| 6. | ПМ12-010250 | Нереверсивный, с реле, 1Р20 |
| 7. | ПМ12-010550 | Реверсивный, без реле, 1Р20 |
| 8. | ПМ12-010650 | Реверсивный, с реле, 1Р20 |
| 9. | ПМ12-010140 | Закрытый, нереверсивный, без реле, 1Р40 |
| 10. | ПМ12-010240 | Нереверсивный, с реле, 1Р40 |
| 11. | ПМ12-010160 | Нереверсивный, без реле, 1Р40, с кнопками П+С |
| 12. | ПМ12-010260 | Закрытый нереверсивный, с реле, 1Р40, с кнопками П+С |
| 13. | ПМ12-010270 | Нереверсивный, с реле, 1Р40, с кнопками П+С+Л |
| 14. | ПМ12-010540 | Реверсивный, без реле, 1Р40, без кнопок |
| 15. | ПМ12-010640 | Реверсивный, с реле, 1Р40, без кнопок |
| 16. | ПМ12-010560 | Реверсивный, без реле, 1Р40, с кнопками П1+П2+С |
| 17. | ПМ12-010660 | Реверсивный, с реле, 1Р4, с кнопками П1+ П2+С |
| 18. | ПМ12-010110 | Нереверсивный, без реле, 1Р54 |
| 19. | ПМ12-010210 | Нереверсивный, с реле, 1Р54 |
| 20. | ПМ12-010120 | Нереверсивный, без реле, 1Р54, с кнопками П+С |
| 21. | ПМ12-010220 | Нереверсивный, с реле, 1Р54, с кнопками П+С |
| 22. | ПМ12-010230 | Нереверсивный, с реле, 1Р54, с кнопками П+С+Л |
| 23. | ПМ12-010510 | Реверсивный, без реле, 1Р54 |
| 24. | ПМ12-010610 | Реверсивный, с реле, 1Р54 |
| 25. | ПМ12-010520 | Реверсивный, без реле, с кнопками П1+П2+С |
| 26. | ПМ12-010620 | Реверсивный, с реле, с кнопками П1+П2+С |

Пускатели магнитные серии ПМ12-025 (аналог ПМЕ-200 и ПМЛ-2000)

Номинальный ток: 25 А.

Напряжение катушек: 110, 220, 380 В; 50 Гц.

| № п/п | Тип | Исполнение |
|-------|-------------|---|
| 1. | ПМ12-025100 | Открытый, нереверсивный, без реле, 1Р00 |
| 2. | ПМ12-025150 | Нереверсивный, без реле, 1Р20 |
| 3. | ПМ12-025501 | Реверсивный, без реле, 1Р00 |
| 4. | ПМ12-025140 | Закрытый, нереверсивный, без реле, 1Р40 |
| 5. | ПМ12-025160 | Нереверсивный, без реле, 1Р40, с кнопками |
| 6. | ПМ12-025260 | Нереверсивный, с реле, 1Р40, с кнопками |
| 7. | ПМ12-025110 | Нереверсивный, без реле, 1Р54 |
| 8. | ПМ12-025120 | Нереверсивный, без реле, 1Р54, с кнопками |
| 9. | ПМ12-025220 | Нереверсивный, с реле, 1Р54, с кнопками |
| 10. | ПМ12-025200 | Открытый, нереверсивный, без реле, 1Р40 |
| 11. | ПМ12-025210 | Закрытый, нереверсивный, с реле, 1Р54 |
| 12. | ПМ12-025240 | Закрытый, нереверсивный, без реле, 1Р40 |
| 13. | ПМ12-025551 | Открытый, реверсивный, без реле, 1Р20 |
| 14. | ПМ12-025641 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1Р40 |
| 15. | ПМ12-025541 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1Р40 |
| 16. | ПМ12-025511 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1Р54 |
| 17. | ПМ12-025561 | Реверсивный, без реле, 1Р40, с кнопками |
| 18. | ПМ12-025611 | Реверсивный, с реле, 1Р54 |
| 19. | ПМ12-025661 | Реверсивный, с реле, 1Р54, с кнопками |

Пускатели магнитные серии ПМ12-063 (аналог ПМА-400 и ПМЛ-4000)

Номинальный ток: 63 А.

Напряжение катушек: 110, 220, 380 В; 50 Гц.

| № п/п | Тип | Исполнение |
|-------|-------------|---|
| 1. | ПМ12-063150 | Открытый, нереверсивный, без теплового реле, 1Р20 |
| 2. | ПМ12-063151 | Нереверсивный, без теплового реле, 1Р20, 2з+2р |
| 3. | ПМ12-063201 | Нереверсивный, с реле, 1Р00, 2з+2р |
| 4. | ПМ12-063501 | Реверсивный, без теплового реле, 1Р00 |
| 5. | ПМ12-063601 | Реверсивный, с реле, 1Р00, 2з+2р |
| 6. | ПМ12-063111 | Закрытый, нереверсивный, без реле, 1Р54, 2з+2р |
| 7. | ПМ12-063141 | Нереверсивный, без реле, 1Р40, 2з+2р |
| 8. | ПМ12-063241 | Нереверсивный, с тепловым реле, 1Р40, 2з+2р |
| 9. | ПМ12-063211 | Нереверсивный, с тепловым реле, 1Р54, 2з+2р |
| 10. | ПМ12-063541 | Реверсивный, без реле, 1Р40, 2з+2р |
| 11. | ПМ12-063511 | Реверсивный, без реле, 1Р54, 2з+2р |
| 12. | ПМ12-063161 | Закрытый, нереверсивный, без реле, 1Р40, с кнопками |
| 13. | ПМ12-063121 | Нереверсивный, без реле, 1Р54, с кнопками |
| 14. | ПМ12-063261 | Нереверсивный, с реле, 1Р40, с кнопками |
| 15. | ПМ12-063221 | Нереверсивный, с реле, 1Р54, с кнопками |

Пускатели магнитные серии ПМ12-100 (аналог ПМА-5000)

Номинальный ток: 100 А.

Напряжение катушек: 110, 220, 380 В; 50 Гц.

| № п/п | Тип | Исполнение |
|-------|------------------------|---|
| 1. | ПМ12-100150 (ПМА-5102) | Открытый, нереверсивный, без реле, 1Р00 |
| 2. | ПМ12-100250 | Открытый, нереверсивный, с реле, 1Р00 |
| 3. | ПМ12-100140 (ПМА-5112) | Закрытый, нереверсивный, без реле, 1Р40 |
| 4. | ПМ12-100240 (ПМА-5212) | Закрытый, нереверсивный, с реле, 1Р40 |
| 5. | ПМ12-100110 (ПМА-5122) | Закрытый, нереверсивный, без реле, 1Р54 |

| | | |
|-----|------------------------|--|
| 6. | ПМ12-100210 (ПМА-5222) | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54 |
| 7. | ПМ12-100160 (ПМА-5132) | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P40, с кнопками |
| 8. | ПМ12-100260 (ПМА-5232) | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P40, с кнопками |
| 9. | ПМ12-100120 (ПМА-5142) | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P54, с кнопками |
| 10. | ПМ12-100220 (ПМА-5242) | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54, с кнопками |
| 11. | ПМ12-100500 (ПМА-5502) | Открытый, реверсивный, без реле, 1P00 |
| 12. | ПМ12-100600 (ПМА-5602) | Открытый, реверсивный, с реле, 1P00 |
| 13. | ПМ12-100540 (ПМА-5512) | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P40 |
| 14. | ПМ12-100640 (ПМА-5612) | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P40 |
| 15. | ПМ12-100510 (ПМА-5522) | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P54 |
| 16. | ПМ12-100610 (ПМА-5622) | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P54 |

Пускатели магнитные серии ПМЛ

Номинальные токи: ПМЛ-1000 – 10А, ПМЛ-2000 – 25 А, ПМЛ-3000 – 40 А, ПМЛ-4000 – 63 А.

Напряжение катушек: 110, 220, 380 В; 50 Гц.

| № п/п | Тип | Исполнение |
|-------|----------|---|
| 1. | ПМЛ-1100 | Открытый, неревверсивный, без теплового реле |
| 2. | ПМЛ-1210 | Пылебрызгонепроницаемый, неревверсивный, с реле |
| 3. | ПМЛ-1220 | Пылебрызгонепроницаемый, реверсивный, с реле |
| 4. | ПМЛ-1230 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54, с кнопками, с сигнальной лампой |
| 5. | ПМЛ-1501 | Открытый, реверсивный, с тепловым реле |
| 6. | ПМЛ-2100 | Открытый, неревверсивный, без теплового реле |
| 7. | ПМЛ-2210 | Пылебрызгонепроницаемый, неревверсивный с реле |
| 8. | ПМЛ-2220 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54, с кнопками |
| 9. | ПМЛ-2230 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54, с кнопками, с сигнальной лампой |
| 10. | ПМЛ-2501 | Открытый, реверсивный, без теплового реле |
| 11. | ПМЛ-3100 | Открытый, неревверсивный, без теплового реле |
| 12. | ПМЛ-3210 | Пылебрызгонепроницаемый, неревверсивный, с реле, 1p+1z |
| 13. | ПМЛ-4100 | Открытый, неревверсивный, без теплового реле, 1z |
| 14. | ПМЛ-4220 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54, с кнопками |

2. 5. 3. 7. Пускатели магнитные серии ПМА

Номинальные токи ПМА-3000 – 40 А, ПМА-4000 – 63 А, ПМА-5000 – 100 А, ПМА – 6000 – 160 А.

Напряжение катушек: 220 – 380 В; 50 Гц.

| № п/п | Тип | Исполнение |
|-------|----------|--|
| 1. | ПМА-3100 | Открытый, неревверсивный, без реле, 1P00 |
| 2. | ПМА-3200 | Открытый, неревверсивный, с реле, 1P00 |
| 3. | ПМА-3110 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P40 |
| 4. | ПМА-3210 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P40 |
| 5. | ПМА-3300 | Открытый, реверсивный, без реле, 1P00 |
| 6. | ПМА-3400 | Открытый, реверсивный, с реле, 1P00 |
| 7. | ПМА-3410 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P40 |
| 8. | ПМА-3500 | Открытый, реверсивный, без реле, 1P00 |
| 9. | ПМА-4100 | Открытый, неревверсивный, без реле, 1P00 |
| 10. | ПМА-4110 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P40 |
| 11. | ПМА-4120 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P54 |
| 12. | ПМА-4130 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P40, с кнопками |
| 13. | ПМА-4140 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P54, с кнопками |
| 14. | ПМА-4200 | Открытый, неревверсивный, с реле, 1P00 |
| 15. | ПМА-4210 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P40 |
| 16. | ПМА-4220 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54 |
| 17. | ПМА-4230 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P40, с кнопками |

| | | |
|------|----------|--|
| 18. | ПМА-4240 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54, с кнопками |
| 19. | ПМА-4300 | Открытый, реверсивный, без реле, 1P00 |
| 20. | ПМА-4310 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P40 |
| 21. | ПМА-4320 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P54 |
| 22. | ПМА-4400 | Открытый, реверсивный, с реле, 1P00 |
| 23. | ПМА-4410 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P40 |
| 24. | ПМА-4420 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P54 |
| 25. | ПМА-4500 | Открытый, реверсивный, без реле, 1P00 |
| 26. | ПМА-4510 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P40 |
| 27. | ПМА-4520 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P54 |
| 28. | ПМА-4600 | Открытый, реверсивный, с реле, 1P00 |
| 29. | ПМА-4610 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P40 |
| 30.* | ПМА-4620 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P54 |
| 31. | ПМА-6102 | Открытый, неревверсивный, без реле |
| 32. | ПМА-6202 | Открытый, неревверсивный, с реле |
| 33. | ПМА-6112 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P40 |
| 34. | ПМА-6212 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P40 |
| 35. | ПМА-6122 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P54 |
| 36. | ПМА-6222 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54 |
| 37. | ПМА-6132 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P40, с кнопками |
| 38. | ПМА-6232 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P40, с кнопками |
| 39. | ПМА-6142 | Закрытый, неревверсивный, без реле, 1P54, с кнопками |
| 40. | ПМА-6242 | Закрытый, неревверсивный, с реле, 1P54, с кнопками |
| 41. | ПМА-6302 | Открытый, реверсивный, без реле |
| 42. | ПМА-6402 | Открытый, реверсивный, с реле |
| 43. | ПМА-6502 | Открытый, реверсивный, без реле |
| 44. | ПМА-6602 | Открытый, реверсивный, с реле |
| 45. | ПМА-6312 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P40 |
| 46. | ПМА-6412 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P40 |
| 47. | ПМА-6512 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P40 |
| 48. | ПМА-6612 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P40 |
| 49. | ПМА-6322 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P54 |
| 50. | ПМА-6422 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P54 |
| 51. | ПМА-6522 | Закрытый, реверсивный, без реле, 1P54 |
| 52. | ПМА-6622 | Закрытый, реверсивный, с реле, 1P54 |

Приставки контактные для пускателей ПМЛ и ПМ12

| № п/п | Тип | Количество контактов | № п/п | Тип | Количество контактов |
|-------|-------------|----------------------|-------|-------------|----------------------|
| 1. | ПКЛ 11М.04Б | 1з+1р | 5. | ПКЛ 40М.04Б | 4з |
| 2. | ПКЛ 22М.04Б | 2з+2р | 6. | ПКЛ 11М.04А | 1з+1р |
| 3. | ПКЛ 04М.04Б | 4р | 7. | ПКЛ 22М.04А | 2з+2р |
| 4. | ПКЛ 20М.04Б | 2з | | | |

Реле тепловые и токовые

| № п/п | Тип | Ток уставки, А | № п/п | Тип | Ток уставки, А |
|-------|-----------|----------------|-------|----------|----------------|
| 1. | РТТ-111 | до 25 | 14. | РТЛ 1010 | 3,6-6,0 |
| 2. | РТТ-141 | | 15. | РТЛ 1012 | 5,6-8,0 |
| 3. | РТТ-211 | до 40 | 16. | РТЛ 1014 | 7,0-10,0 |
| 4. | РТТ-311 | до 100 | 17. | РТЛ 1016 | 9,5-14,0 |
| 5. | РТТ-321 | до 160 | 18. | РТЛ 1021 | 13,0-19,0 |
| 6. | РТЛ -1001 | 0,1-0,17 | 19. | РТЛ 1022 | 18,0-25,0 |
| 7. | РТЛ -1002 | 0,16-0,26 | 20. | РТЛ 2053 | 23,0-32,0 |
| 8. | РТЛ 1003 | 0,24-0,4 | 21. | РТЛ 2055 | 30-41 |
| 9. | РТЛ 1004 | 0,38-0,65 | 22. | РТЛ 2057 | 38,0-52,0 |
| 10. | РТЛ 1005 | 0,61-1,0 | 23. | РТЛ 2059 | 47,0-64,0 |

| | | | | | |
|-----|----------|----------|-----|----------|-----------|
| 11. | РТЛ-1006 | 0,95-1,6 | 24. | РТЛ 2061 | 54,0-74,0 |
| 12. | РТЛ 1007 | 1,5-2,6 | 25. | РТЛ 2063 | 63,0-86,0 |
| 13. | РТЛ 1008 | 2,4-4,0 | | | |

Пускатель электромагнитный ПМ12-016

Пускатели предназначены для дистанционного управления трехфазными асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 7,5 кВт.

Пускатели имеют уменьшенные весогабаритные показатели, высокие эксплуатационные параметры, допускают безвинтовое крепление на стандартной рейке типа Р2-1 с помощью пружинящих зацепов, обеспечивают степень защиты IP20.




Рис. П17.7. Нереверсивный пускатель ПМ12-016




Рис. П17.8. Реверсивный пускатель ПМ12-016




Рис. П17.9. Приставка контактная ПКЛ

Пускатели ПМ12-016 можно применять вместо импортных аппаратов аналогичного назначения - таких, как LC1-D1710 фирмы «Телемеханик-Электрик» (Франция), ЗТВ 4217 фирмы «Сименс» (ФРГ), DIL OM/22 фирмы «Клекнер-Меллер» (ФРГ) и др.

Технические характеристики:

| | |
|---|----|
| Степень износостойкости | Б |
| Количество дополнительных контактов во вспомогательной цепи | 1 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Категория размещения | 3 |
| Климатическое исполнение | У |

Характеристика пускателя

| Тип пускателя | Частота тока, Гц | Номинальное напряжение включающих катушек, В | Степень защиты | Назначение (реверсивный, нереверсивный) | Габариты, мм | Масса, кг | Число и исполнение контактов вспомогательной цепи |
|---------------|------------------|--|----------------|---|--------------|-----------|---|
| ПМ-12-016101 | 50 | 24-660 | IP00 | Нереверсивный | 45x68x78 | 0,33 | 1р |
| | 60 | 24-440 | | | | | |
| ПМ-12-016100 | 50 | 24-660 | IP00 | Нереверсивный | 45x68x78 | 0,33 | 1з |
| | 60 | 24-440 | | | | | |
| ПМ-12-016150 | 50 | 24-660 | IP20 | Нереверсивный | 45x68x78 | 0,33 | 1з |
| | 60 | 24-440 | | | | | |
| ПМ-12-016151 | 50 | 24-660 | IP20 | Нереверсивный | 45x68x78 | 0,33 | 1р |
| | 60 | 24-440 | | | | | |
| ПМ-12-016501 | 50 | 24-660 | IP00 | Реверсивный | 97x84x106 | 0,71 | 2р |
| | 60 | 24-440 | | | | | |
| ПМ-12-016551 | 50 | 24-660 | IP20 | Реверсивный | 97x84x106 | 0,71 | 2р |
| | 60 | 24-440 | | | | | |

Таблица заменяемости пускателей степени защиты IP00 и IP20

| Тип пускателя | Типы заменяемых пускателей | |
|--|--|--|
| | неревверсивные | реверсивные |
| ПМ12-016100ПМ12-016101ПМ12-016150ПМ12-016151 | ПМЕ-011М, ПМЕ-041М ПМЕ-071М, ПМЕ-111 ПМЕ-211, ПМЛ-1100, ПМЛ-1101 ПМЛ-1160М, ПМЛ-2100 ПМЛ-1161М, ПМЛ-2101 | |
| ПМ12-016501ПМ12-016551 | | ПМЕ-073М, ПМЕ-113 ПМЕ-213, ПМЛ-1501, ПМЛ-1561М, ПМЛ-2501 |

Приставка контактная ПКЛ для пускателей ПМ12

Приставка контактная ПКЛ устанавливается на магнитный пускатель и служит для увеличения количества его вспомогательных контактов.

Технические характеристики:

| | |
|--------------------------|------|
| Степень износостойкости | Б |
| Климатическое исполнение | 0 |
| Категория размещения | 4 |
| Степень защиты | IP20 |

Характеристика приставки контактной ПКЛ

| Тип приставки | Количество замы- кающих контактов | Количество размы- кающих контактов | Габариты, мм | Масса, кг |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|
| ПКЛ 22М04Б | 2 | 2 | 44 x 47 x 36 | 0,055 |
| ПКЛ 20М04Б | 2 | - | 25,5 x 47 x 36 | 0,03 |
| ПКЛ 04М04Б | - | 4 | 44 x 47 x 36 | 0,055 |
| ПКЛ 40М04Б | 4 | - | 44 x 47 x 36 | 0,055 |
| ПКЛ 11М04Б | 1 | 1 | 25,5 x 47 x 36 | 0,3 |

Бесконтактные аппараты

Под бесконтактными здесь понимаются коммутирующие аппараты на базе полупроводниковых приборов – тиристорные пускатели, магнитные усилители, работающие в релейном режиме, бесконтактные датчики, путевые выключатели и переключатели. В таблице приведены данные о некоторых тиристорных пускателях, выпускаемых промышленностью серийно.

В основе работы этих аппаратов лежит особенность тиристора скачком переходить из практически полностью закрытого состояния (ток утечки не превышает 0,005% от номинального) в полностью открытое. Падение напряжения на открытом тиристоре не превышает 0,25% от номинального.

Трехфазные тиристорные пускатели

| Параметр | ПТ-16-380-У5, ПТ-16-380Р-У5 | ПТ-40-380-У5 ПТ- 40-380Р-У5 | ПТК-100-380-БПК-1000 | ПТУ-63-380 | Тип |
|---------------------------|--|---|---|--|-----|
| Назначение | Включение, отключение асинхронных двигателей | Включение, отключение и реверс асинхронных двигателей | Для коммутации и защиты от перегрузок, коротких замыканий, обрыва фаз | Для коммутации и защиты от коротких замыканий и перегрузок | |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Номинальный ток, А | 16 | 40 | 100 | 63 | |
| Ток включения, А | 100-130 | 200-360 | - | - | |
| Ток отключения, А | 16-25 | 40-63 | - | - | |

| | | | | |
|--|-----|------|------|------|
| Стойкость при сквозных токах, А: | | | | |
| термическая (при 0,1 с) | 400 | 900 | -- | -- |
| электродинамическая | 560 | 1650 | | |
| Ток утечки, мА | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сопротивление изоляции в холодном состоянии, МОм | 50 | 50 | - | - |
| Коммутационная способность, А | 400 | 900 | 1000 | 1700 |
| Включающая способность, А | 580 | 1650 | 1700 | 1700 |

Предохранители плавкие

Предохранители предназначены для защиты электрических сетей, электроустановок, электродвигателей от коротких замыканий.

Промышленностью выпускаются различные виды предохранителей. Корпус предохранителя изготавливается из фарфора или стекла в виде полый трубки (НПН) или полого параллелепипеда (ПН), заполняемого, как правило, кварцевым песком для локализации дуги, возникающей при сгорании плавкой вставки. Калиброванные плавкие вставки изготавливают из легкоплавкого металла или сплава.

Предохранители – плавкие вставки выпускаются также в виде совмещенных рубильников-предохранителей для неавтоматического отключения цепей напряжением до 500 В и защиты от токов короткого замыкания и перегрузки. Тип этих аппаратов: РПП 11, номинальный ток 80 – 250 А. Быстродействующие предохранители типа ПП, ППД используются для защиты полупроводниковых установок от коротких замыканий.

Параметры некоторых предохранителей приведены в таблицах.

Параметры некоторых быстродействующих предохранителей

| Тип | Ток, А | Напряжение, В | Интеграл квадрата тока, А ² хс | Предельный ток отключения, А | Относительное напряжение |
|--------------|---------|---------------|---|------------------------------|--------------------------|
| ППД12-43133 | 1600 | 150 | 1100 | 100 | 1,6 |
| ППД12-40433 | 6300 | 450 | 3000 | 200 | 1,8 |
| ПП51-3340354 | 160 | 380 | 10 | - | - |
| ПП41 | 31-630 | 760 | 1350 при 630 А | 100 | 1,5 |
| | | 440 | | | |
| ПП57-31 | 100 | до 660 | 1,4 | - | - |
| ПП57-34 | 250 | до 660 | 1,3 | - | - |
| ПП57-37 | 400 | до 660 | 140 | - | - |
| ПП57-39 | 630 | до 1150 | 300 | - | - |
| ПП57-40 | 800 | до 1250 | - | - | - |
| ПП71 | 550-750 | 1300 | - | 40 | 1,5 |
| ПП61 | 40-160 | 380 | 100 | 100 | 1,5 |

Параметры предохранителей типа ПР-2, 500В

| Тип предохранителя | Номинальный ток, А | Номинальные токи плавких вставок, А | Предельный ток отключения при напряжении | | Габаритные размеры, мм |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------|------------------------|
| | | | 380 В | 500В | |
| ПР-2-15 | 15 | 6; 10; 15 | 8000 | 7000 | 171 x 24,5 x 33 |
| ПР2-60 | 60 | 15; 20; 25; 35; 45; 60 | 4500 | 3500 | 173 x 30,5 x 43 |
| ПР2-100 | 100 | 60; 80; 100 | - | - | 247 x 43 x 56 |
| ПР2-200 | 200 | 100; 125; 160; 200 | 11000 | 10000 | 296 x 56 x 76,5 |
| ПР2-350 | 350 | 200; 225; 260; 300; 350 | 13000 | 11000 | 34 x 72 x 10 |
| ПР2-600 | 600 | 350; 430; 500; 600 | 23000 | - | 442 x 140 x 154 |
| ПР2-1000 | 1000 | 600; 700; 850; 1000 | 20000 | 20000 | 580 x 155 x 154 |