


Задания к лабораторной работе № 3

Задание № 5 «Сварные соединения»

Необходимо в соответствии с заданием создать:


1. 3D-модель сварного соединения (сборочная единица) либо по технологии «сверху-вниз», либо «снизу-вверх».

Пример:




2. 3D-модель сварного соединения с объёмными сварными швами.

Пример:




3. 3D-модель сварного соединения с косметическими сварными швами.

Пример:




4. Сборочный чертеж по 3D-модели сварного соединения с косметическими швами и нанести обозначение сварных швов.


Пример:




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27



28



29



30

