Лабораторная работа №6

Оценка влияния ионных излучений на состояния здоровья работника (Продолжительность практической работы – 6 часов)

Цель работы: знакомство с видами радиоактивного излучения и основами дозиметрического контроля.

Теоретическое введение

Современное развитие наук вызвало необходимость систематизации и углубления опыта по исследованию влияния на биологические объекты (человеческий организм) различных видов излучения: радиоактивного, ультразвукового, высокочастотного, ультрафиолетового и т.д. В данной работе рассмотрим виды радиоактивного излучения, познакомимся с их основными свойствами, характерными для любого радиоактивного излучения и основами дозиметрического контроля.

Основные свойства радиоактивного излучения

Активность источника — мера радиоактивности, выраженная числом актов распада атомных ядер в единицу времени.

Единица измерений:

СИ: Беккерель [Бк]

1 Бк равен 1 ядерному превращению за 1 с или 0,027 нКи

Практическая внесистемная единица: Кюри [Ки]

1 Ки = 3.7 1010 ядерных превращений за 1 секунду.

Интенсивность излучения — энергия излучения, проходящая через единицу поперечного сечения за единицу времени.

Единица измерений:

Практическая внесистемная единица: эВ с⁻¹ см⁻²

1 электрон-вольт ($_{3}B$) = 1.6 10-19 Дж

Проникающая способность – способность проникать как через прозрачные, так и через непрозрачные тела.

Глубина проникновения зависит как от материала (через который проникает излучение), так и от вида и энергии (длины волны) излучения.

Закон ослабления радиоактивного излучения

$$I_d = I_0 \exp(-md)$$
,

Где I_0 - начальная интенсивность излучения;

 $\mathbf{I_d}$ - интенсивность излучения после прохождения через вещество толщиной \mathbf{d} .

m- линейный коэффициент ослабления интенсивности, определяемый свойствами вещества, видом и энергией излучения.

Ионизирующая способность — способность ионизировать вещество при прохождении через него. При этом происходит процесс, который в общем случае можно описать следующим уравнением:

M + Eq = M + e

 Γ де **M** – атом или молекула,

Eq – энергия кванта или частицы,

 M^{+} - положительно заряженный ион,

 \mathbf{E} – электрон.

Виды радиоактивного излучения

- **а** излучение *ионизирующее излучение*, состоящее из альфа-частиц (ядер гелия 4He2+) с энергией 4-11 МэВ, испускаемых при ядерных превращениях. Кроме того, к данному виду излучения можно так же отнести ротонное (1p+1) излучение, а так же другие более тяжелые ядра отдачи, возникающие в результате ядерных превращений.
- **а** излучение обладает высокой ионизирующей и маленькой проникающей способностью. Пробег а -частицы в воздухе составляет 3-11 см. Сложенный пополам лист обычной бумаги полностью поглощает эти частицы. Внешний покров тела человека также хорошо поглощает эти частицы. Опасно при попадании внутрь организма.
- b- излучение электронное и позитронное ионизирующее излучение с непрерывным энергетическим спектром (масса частиц ~5.4 10-4 a.e.).

Удельная ионизация значительно меньше, чем **a** - частиц той же энергии. Проникающая способность b - излучение значительно больше, чем a - частиц и зависит от их энергии. Для частиц, обладающих энергией 3 МэВ, пробег в воздухе составляет около 3м. Одежда и кожный покров человеческого тела поглощает примерно 75% b - частиц и только 20-25% проникает внутрь организма на глубину 2 мм. Наибольшую опасность представляет попадание этих частиц в глаза (внешняя поверхность глаза не имеет защитного слоя) и при попадании внутрь организма.

g - и рентгеновское-излучение – электромагнитное ионизирующее излучение с длиной волны менее 10-8 м.

Удельная ионизация еще меньше, чем b - частиц, но наибольшая проникающая способность по сравнению с а — и b - излучением. В воздухе распространяется на значительные расстояния практически без ослабления. Свинец, сталь, бетон и другие плотные материалы определенной толщины вызывают существенное ослабление. При

прохождении g - квантов через среду ионизация производится электронами, выбиваемыми из атомов g - квантами. Особенно опасно при внешних облучениях.

нейтронное – **излучение** – излучение, состоящее из нейтральных частиц $(_1n^0)$.

По своему воздействию на человеческий организм нейтроны делятся на две энергетические группы.

Медленные нейтроны (с энергией 0-20 МэВ) вызывают активацию ядер окружающей среды. Ядро, поглотившее нейтрон, увеличивает на единицу свою массу, т.е. становится новым изотопом элемента, который, как правило, не устойчив. Его распад сопровождается испусканием заряженных частиц и иногда g - квантами, которые опятьтаки вызывают ионизацию.

Быстрые нейтроны (с энергией более 20 МэВ) при столкновении с легкими атомами передают им часть своей кинетической энергии. Атомы начинают двигаться с такой скоростью, что теряют свои электроны, превращаясь в ионы, которые при движении в среде вызывают также ее ионизацию.

Основные дозиметрические величины и единицы измерений

Уровень радиации – мощность экспозиционной дозы на высоте 0.7-1 м над зараженной поверхностью.

Экспозиционная доза – доза, полученная за время от начала заражения до времени полного распада радиоактивного вещества.

Единица измерений:

СИ: Кулон на килограмм [Кл / кг]

Практическая внесистемная единица: Рентген [Р]

$$1P = 2.6 \ 10^{-4} \ \text{K}_{\text{Л}}/\text{K}_{\text{Г}}$$

$$1 \text{Кл/кг} = 3.9 \ 10^3 \text{P}$$

Мощность экспозиционной дозы (уровень радиации)— доза, получаемая объектом в единицу времени.

Единица измерений:

СИ: Кл/(кг с)

Практическая внесистемная единица:

$$1 \text{ P/c} = 3600 \text{ P/q} = 86400 \text{ P/cyt}$$

$$1 P/q = 24 P/cyr = 8760 P/год$$

Поглощенная доза излучения — энергия, переданная ионизирующим излучением единице массы облучаемого вещества:

$$D = Eq/m$$

(**m** – масса облучаемого вещества).

Единица измерений:

СИ:Дж/кг или Гр (Грей)

Практическая внесистемная единица: рад

1 рад = $0.01 \, \Gamma p = 0.01 \, \text{Дж/к} \Gamma = 100 \, \text{эрг/} \Gamma$.

Эквивалентная доза — доза, введенная для оценки возможного ущерба здоровью человека от хронического воздействия ионизирующего излучения:

H = kD

D – поглощенная доза;

К – коэффициет качества ионизирующего излучения.

Единица измерений:

СИ: Зиверт [Зв]

Практическая внесистемная единица: бэр (биологический эквивалент рентгена)

1 бэр = 0.01 Дж/кг = 0.01 Зв

Коэффициент качества k — коэффициент для учета биологической эффективности разных видов ионизирующего излучения.

k

Рентгеновское и д - излучение 1

b - излучение (электроны и позитроны) 1

Быстрые нейтроны (с энергией ~ 20 МэВ) 3

Медленные нейтроны (с энергией $0.1 - 10 \, \text{МэВ}$) 10

Протоны с энергией < 10 МэВ 10

a - излучение c энергией $< 10 \, M$ э $B \, 20$

Тяжелые ядра отдачи 20

Нормы радиационной безопасности

Нормы радиационной безопасности (НРБ) устанавливают систему дозовых пределов и принципы их применения. НРБ основаны на следующих основных принципах радиационной безопасности:

- непревышение установленного основного дозового предела;
- исключение всякого необоснованного облучения;
- снижение дозы излучения до возможно низкого уровня.

В основу НРБ положены отечественный опыт обеспечения условий радиационной безопасности, результаты работ советских и зарубежных ученых, а также рекомендации Международной комиссии по радиологической защите.

Устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

категория A — лица, которые постоянно или временно работают непосредственно с источниками ионизирующих излучений;

категория Б — лица, которые не работают непосредственно с источниками ионизирующих излучений, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию радиоактивных веществ и других источников излучения;

категория В – остальная часть населения страны.

Кроме того устанавливаются так же три группы критических органов:

I – все тело, гонады и красный костный мозг;

II – мышцы, внутренние органы, глаза;

III – кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, голени и стопы.

Для каждой категории облучаемых лиц устанавливается основной *дозовый предел*. В качестве основных дозовых пределов в зависимости от

группы критических органов для категории A устанавливается *предельно* допустимая доза за календарный год (ПДД), а для категории Б – *предел дозы* за календарный год (ПД).

Предельно допустимая доза (ПДД) — это такое наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, при котором равномерное облучение в течении 50 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами.

Предел дозы (ПД) - это такое наибольшее среднее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год для лиц категории Б, при котором равномерное облучение в течении 70 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами.

Основные дозовые пределы

Дозовые	пределы	Группа	критических	
суммарного	внешнего	органов		
и вну	утреннего	I	II	III
облучения,	бэр за			
календарныі				
ПДД для категории А		5*	15	30
ПД для категории Б		0,5	1,5	3

^{*}Примечание: Для женщин до 40 лет не более 1 бэр за 2 месяца в области таза.

Естественный фон в России:

4-20 мкР/ч или 35-175 мР/год

Общая доза облучения всего организма для категории A не должна превышать (бэр):

$$H = 5(N - 18)$$

N — возраст, годы. Во всех случаях доза, накопленная за 30 лет, не должна превышать 60 бэр.

Нормативы ПДД в военное время и аварийных ситуациях:

- 1. Однократное облучение 50 бэр
- 2. Многократное облучение за 30 дн. 100 бэр
- 3. Многократное облучение за 3 мес. 200 бэр
- 4. Многократное облучение за 1 год 00 бэр

Лучевая болезнь начинается при однократном облучении мощностью 100 бэр. Тяжелая форма – 450 бэр.

Приборы дозиметрического контроля

Приборы, предназначенные для обнаружения и измерения радиоактивных излучений, называются дозиметрическими.

Основными элементами дозиметрических приборов являются регистрирующие устройства (ионизационная трубка, счетчик), электрическая схема, источник питания, блок преобразования напряжения (Рис.1). Регистрирующее устройство: ионизационная трубка или газоразрядный счетчик *1* представляют собой заполненный воздухом или инертным газом замкнутый объем, внутри которого находятся два электрода. К электродам приложено напряжение от источника постоянного тока. При отсутствии радиоактивного излучения в цепи регистрирующего устройства тока не будет, поскольку воздух и инертный газ являются изоляторами. При воздействии радиоактивного излучения на регистрирующее устройство молекулы воздуха (или инертного газа) в нем ионизируются. Положительно заряженные частицы перемещаются к катоду (-), а отрицательные – к аноду (+). В цепи появляется ионизационный ток, для измерения которого служит микроамперметр *3*.




Рис. 1 Принципиальная схема устройства дозиметрических приборов:

1 - регистрирующее устройство; 2 - усилитель ионизационного тока; 3 - измерительный прибор; 4 - преобразователь напряжения; 5 –источник питания

Источником питания прибора служат батареи или сеть 5, напряжение которых повышается до необходимого значения с помощью специального преобразователя *4*.

Для измерений используются различные дозиметрические приборы ЛУЧ-А, ДП-5В, ДРГ3-01(02,04), ДИП-0.05 и др.

Порядок выполнения работы

Задание 1. Измерение естественного фона в помещении для занятий.

С помощью дозиметра "Мастер -1" измерить естественный фон в помещении для занятий. Дозиметр "Мастер -1" предназначен для контроля радиационной обстановки на местности, в рабочих и жилых помещениях.

Прибор измеряет мощность эквивалентной (экспозиционной) дозы в диапазоне от 0,10 до 9,99 МкЗв/ч (от 10 до 999 МкР/ч). Диапазон энергии излучений от 0,05 до 1,5 МэВ.

Включить прибор. Для проведения измерений нажать кнопку ПУСК, при этом на цифровом табло должны появиться цифры 000, а справа от цифр мигающий знак "СЧ". Через 36 с после нажатия кнопки ПУСК счет импульсов прекращается, о чем свидетельствует прекращение мигания знака "СЧ". Установившееся на табло значение показывает мощность эквивалентной дозы в микрозивертах в час. Провести не менее трех значение. измерений, найти среднее Сопоставить полученное значение соответствующими значениями Норм радиационной безопасности. Сделать соответствующие выводы о радиационной безопасности в помещении.

Задание 2. Измерение естественного фона (уровня радиации) в помещении с источником ионизирующего излучения – рентгеновским дифрактометром.

С помощью дозиметра "Мастер –1" повторить аналогичные измерения, указанные в задании 1.

Сделать соответствующие выводы о радиационной безопасности в помещении.

Задание 3. Проведение дозиметрического контроля защиты рентгеновского дифрактометра.

Ознакомиться с устройством дозиметрического прибора ДРГ3 - 02.

Прибор "ДРГЗ - 02" предназначен для контроля радиационной обстановки на местности, в рабочих и жилых помещениях. Прибор измеряет мощность экспозиционной дозы в диапазоне от 0,01 до 100 МкР/с . Тип детектора – сцинтилляционный. Диапазон энергии излучений от 0,015 до 1,25 МэВ.

С помощью прибора ДРГЗ -02 произвести замеры мощности экспозиционной дозы в непосредственной близости от рентгеновского пучка и за защитой рентгеновского дифрактометра в нескольких точках.

Сделать выводы о соответствии защиты нормам по технике безопасности.

Требования к оформлению отчета по лабораторной работе

Отчет должен содержать:

- 1. Название и цель практической работы.
- 2. изучение методов измерения ионизирующих излучений.

Анализ полученных результатов и выводы по практической работе.

Контрольные вопросы

- 1. Виды радиоактивного излучения?
- 2. Что такое ионизирующая способность?
- 3. Что такое проникающая способность?
- 4. Какое излучение обладает наибольшей ионизирующей способностью и какое наибольшей проникающей способностью?
- 5. Что такое поглощенная доза излучения?
- 6. Что такое эквивалентная доза излучения?
- 7. Что такое предельно допустимая доза излучения?
- 8. Какие категории облучаемых лиц существуют?
- 9. При какой мощности облучения начинается лучевая болезнь?
- 10. Сколько составляет естественный фон России?