

напряжении с помощью мизинца,
например, когда происходит сб-
рос режущей биты шнека

Чтобы получить много
энергии в энергосистеме,
требуется много энергии в
энергосистеме, требуется много
энергии для привода генератора,
и в случае отключения ге-
нератора от его нагрузки входная
энергия должна быть немедленно
уменьшена, иначе генератор ускорит-
ся все больше и больше, и резуль-
татом будет все большее разру-
шение

Чтобы восстановить
работу небезопасных генера-
торов, их можно запустить
как двигатели, при этом
сначала обогреть источник