

генератора, и в случае отключения генератора от его нагрузки вращающая энергия должна быть немедленно удалена, иначе ротор генератора будет ускоряться все больше и больше, и в результате будет много разрушений.

Для восстановления ^{небольшого} ~~малого~~ генератора нужно поглотить с потерей, при нормальной температуре истощения не дает энергии вообще. Сначала, но потом энергия медленно возвращается в генератор работает нормально. Пока мощность поступает через ротор в генератор, ~~во время как это с потоком энергии~~ затем в отрицательном направлении, направление потока энергии вскоре возвращается в нормальную